

## 98 年莫拉克颱風重大土石災例最速報

## **縣**一甲仙鄉西安村 98年莫拉克颱風 8/8 20:00 災害發生 甲仙鄉 -1,400 -1,300 -1,200 有效累積兩量R(nm) -700 -600 -500 -400 $(R=1,257.1mm \cdot I=42.5mm/hr)$ 甲仙鄉 50 (mm/hr) 700 600 500 400 300 高雄縣 200 100 和安村 參考雨量站:甲仙(C0V250) 土石流警戒基準值:-頭坑 災害位置 (TWD97) 98 年莫拉克颱風-高雄甲仙-002 X:208242 Y:2551287 甲仙鄉西安村 和南巷後方第32林班地崩塌,造 甲仙雨量站 (和南巷 42 號附近) 成土石流出淤埋滴水橋附近野溪。 大田村 8月8日20時 房屋 11 戶受損 西安村 崩塌、土石流 道路損壞約800公尺。 ❖有效累積雨量:1,257.1mm 人員傷亡:無。 崩塌區 208600 208900 堆積區 b 河道兩側崩塌 長度約150公尺 12萬立方公尺 2551500 野溪上游堆積區及沿岸崩塌現況 208300 208900 209200 林管處護管所(廢) 原有路橋沖毀 野溪下游堆積區現況





b

2009.08.31