


98年莫拉克颱風重大土石災例最速報

98年莫拉克颱風

高雄縣—甲仙鄉東安村



98年莫拉克颱風-高雄甲仙-005

- ❖ 災區位置：甲仙鄉東安村 (三山國王廟)
- ❖ 災害發生時間：8月9日5時
- ❖ 災害類型：崩塌、洪水
- ❖ 有效累積雨量：1,506.9mm

災損描述與統計：

- ✓ 8月9日上午約5時鹽桑坑溪上游多處溪岸邊坡崩塌，加上莫拉克颱風帶來之豪雨，致山洪爆發，洪水夾帶大量土石沖刷而下，導致沿線農路及房舍毀損。
- ✓ 房屋4戶受損。
- ✓ 道路毀損：約500公尺(白雲巷，含橋梁1座)
- ✓ 人員傷亡：無。

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

