


99年1016豪雨重大土石災例最速報

99年1016豪雨

花蓮縣—豐濱鄉豐濱村



參考雨量站：靜浦(COT9M0) 土石流警戒基準值：400mm

99年1016豪雨-花蓮豐濱-001

- ❖ 災區位置：八里灣部落(花51線尾端)
- ❖ 災害發生時間：10月16日20時00分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：59mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 八里灣部落東側堤防排水道保護用蛇籠遭溪水沖毀倒塌，因而將貓公溪溪水引入八里灣部落內，溪水灌入堤防內，挾帶泥沙造成房舍道路淤埋。
- ✓ 部落東側堤防因貓公溪排水宣洩不及導致溪水溢頂灌入堤防內農地。
- ✓ 房屋受損：約5棟。
- ✓ 道路毀損：聯通道路淤埋約70公尺。
- ✓ 土石淤埋：部落內五戶民宅與聯通道路遭土石掩埋。
- ✓ 土石沖刷：蛇籠設施遭溪水沖毀。

