


99年凡那比颱風重大土石災例最速報

99年凡那比颱風

屏東縣—來義鄉來義村



參考雨量站：來義(C1R240) 土石流警戒基準值：450mm



99年凡那比颱風-屏東來義-001

- ❖ 災區位置：來義鄉來義村(東、西部落) (來義一號橋)
- ❖ 災害發生時間：9月19日23時00分
- ❖ 災害類型：洪水、崩塌、土石流
- ❖ 有效累積雨量：507mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災區上游集水區及來社溪沿岸於莫拉克颱風時發生多處崩塌，土石嚴重淤積河道，本次凡那比颱風造成崩塌持續擴大，溪水挾帶土石運移堆積至災區形成洪水災害。
- ✓ 莫拉克颱風後設置之臨時土堤潰決，洪水挾帶土石淤淹至部落，使東、西部落內大部分民宅受災，掩埋深度最深約達1層樓高，來社橋遭沖毀。
- ✓ 房屋受損：約52棟。
- ✓ 道路毀損：約3,000公尺。

