



99年凡那比颱風重大土石災例最速報

99年凡那比颱風

屏東縣—來義鄉義林村



99年凡那比颱風-屏東來義-002

- ❖ 災區位置：來義鄉義林村(義林部落)(義林活動中心)
- ❖ 災害發生時間：9月19日23時00分
- ❖ 災害類型：洪水、土石流
- ❖ 有效累積雨量：507mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 凡那比颱風帶來之降雨挾帶野溪中原堆積土砂宣洩而下，土砂堵塞義林部落內聯外道路箱涵而溢流，導致義林村暴發洪水災情。
- ✓ 義林托兒所及活動中心前遭土砂淤埋；屏110線遭土砂淤埋、5戶民宅遭土石入侵。
- ✓ 房屋受損：約7棟。
- ✓ 道路毀損：約200公尺。

