


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—冬山鄉東城村



參考雨量站：冬山(C0U680) 土石流警戒基準值：600mm



99年梅姬颱風-宜蘭冬山-002

- ❖ 災區位置：武荖坑渡假山莊 (冬山路1段9弄28號)
- ❖ 災害發生時間：10月21日12時00分
- ❖ 災害類型：崩塌
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註1：坐標採TWD97系統
註2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，東城村武荖坑渡假山莊旁邊坡發生崩塌災情，土石淤埋佛光路及駁坎，有三位居民遭落石砸傷，其中一位遭土石淤埋，經搶救幸無生命威脅。
- ✓ 佛光路沿線上邊坡有多處零星崩塌，雨水沖刷坡面鬆散土砂造成佛光路路面遍布泥流。
- ✓ 道路毀損：約500公尺。
- ✓ 房屋受損：無。
- ✓ 人員傷亡：3人受傷。

