


99年梅姬颱風重大土石災例最速報

99年梅姬颱風

宜蘭縣—蘇澳鎮蘇西里



參考雨量站：冬山(COU680) 土石流警戒基準值：600mm



99年梅姬颱風-宜蘭蘇澳-017

- ❖ 災區位置：中山路一段 206 巷 (台 9 線 104k 處)
- ❖ 災害發生時間：10 月 21 日 12 時 00 分
- ❖ 災害類型：洪水
- ❖ 有效累積雨量：438mm

註 1：坐標採 TWD97 系統
註 2：降雨組體圖資料來源—水土保持局土石流防災資訊網

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 梅姬颱風期間，大量降雨導致山區坡面逕流宣洩不及，雨水排放至地勢低窪之中山路、中原路及蘇南路，造成約 200 戶以上民宅遭洪水泥流入侵，尤以中山路一段 206 巷最為嚴重，最高淹水達 3.4 公尺，本次災害造成交通阻斷。
- ✓ 道路毀損：共約 4 公里。
- ✓ 房屋受損：約有 200 戶以上民宅淹水。
- ✓ 人員傷亡：0 人。

