


112 年重大土砂災例最速報

卡努颱風

南 投 縣—仁愛鄉春陽村



112 年卡努颱風-南投仁愛-010

- ❖ 災害發生位置：台 14 線 85.4K
- ❖ 災害發生時間：08 月 04 日 09 時 00 分
- ❖ 災害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：526mm

註 1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
 註 3：發生時間為推估時間。
 註 4：有效累積降雨乃土石流分析參考之用。
 註 5：土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：台 14 線 85.4K 因卡努颱風引進之西南風，造成道路上邊坡農地發生嚴重土壤沖蝕，加上農地植生覆蓋不佳，大量土砂堆積台 14 線，目前道路尚可通行，道路下邊坡無明顯崩塌，惟路邊溝土砂尚未清除，路面逕流漫流。
- ✓ 災害規模：農地沖刷面積約 54,000 平方公尺，平均沖刷深度約 0.1 公尺，沖刷量體約 5,400 立方公尺；堆積區範圍長約 370 公尺，寬約 10 公尺，面積約 3,700 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積量體約 3,700 立方公尺。
- ✓ 災損統計：道路掩埋長度約 370 公尺、農地土壤流失面積約 54,000 平方公尺。

