

# 112 年重大土砂災例最速報

## 海葵颱風

## 宜蘭縣—南澳鄉碧候村



### 112 年海葵颱風-宜蘭南澳-001

- ❖ 災害發生位置：碧候溫泉聯外道路
- ❖ 災害發生時間：09月03日15時10分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：216mm

註1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。  
 註3：發生時間為推估時間。

### ❖ 災損描述與統計：

✓ 災情描述：碧候溫泉聯外道路因海葵颱風帶來之強降雨，造成野溪源頭崩塌，大量土石下移淤積野溪河道，阻塞野溪南側及北側出口之道路下方箱涵，導致土石及地表逕流溢流至碧候溫泉聯外道路，造成道路中斷。

✓ 災害規模：崩塌範圍長約 80 公尺，寬約 80 公尺，面積約 6,400 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌量體約 12,800 立方公尺；堆積範圍長約 80 公尺，寬約 80 公尺，面積約 3,200 平方公尺，平均堆積深度約 3 公尺，堆積量體約 9,600 立方公尺。

✓ 災損統計：道路淤埋長度約 50 公尺。

註4：土石流警戒基準值為發生時間事件所村里之潛勢溪流之公告警戒基準值。

