

## 114年土砂災例最速報

鳳凰颱風

## 宜蘭縣—蘇澳鎮南興里



## ❖災損描述與統計：

✓**災情描述**：本次受到鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，台9丁線南方澳觀景台路段之下邊坡因受雨水冲刷而發生崩塌，崩落土砂物質隨逕流下移，造成南興里華山巷、南興路沿線多處出現黃泥水與石塊湧入廟宇地下停車場及周邊民宅。

✓**災害規模**：本次崩塌範圍高約16公尺，長約8公尺，深度約1公尺，面積約128平方公尺。

✓**災損統計**：南興里華山巷、南興路黃泥水與石塊湧入廟宇地下停車場及周邊民宅。

