


115年土砂災例最速報

巴威颱風

苗栗縣—南庄鄉東河村



115年巴威颱風-苗栗南庄-002

- 災害發生位置：301 農路
- 災害發生時間：07 月 11 日 17 時
- 災害類型：崩塌(山崩)
- 災害發生之有效累積雨量：397.8mm

- 註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

災害描述與統計：

- 災情描述：301 農路曾於 107 年發生崩塌，而本次因巴威颱風帶來之強降雨，造成 2 號舊崩塌地邊緣沖刷而崩塌，崩塌土砂推毀部分 301 農路，且使土砂堆積於坡腳，但未造成河道阻塞，另 1 號舊崩塌地未在本次有崩塌發生，其坡頂有明顯植生入侵，而坡腳則植生復育良好。
- 災害規模：崩塌範圍長約 200 公尺，平均寬度約 60 公尺，面積約 12,000 平方公尺，平均崩塌深度約 2 公尺，崩塌土方量約 24,000 立方公尺。堆積範圍長約 80 公尺，最大寬度約 100 公尺，面積約 4,000 平方公尺，平均堆積深度約 6 公尺，堆積土方量約 24,000 立方公尺。
- 災損統計：道路推毀長度約 60 公尺。

