


115 年土砂災例最速報

巴威颱風

新竹縣一尖石鄉義興村



115年巴威颱風-新竹尖石-002

- ❖災害發生位置：120 縣道 25.9K
- ❖災害發生時間：07 月 11 日 18 時
- ❖災害類型：洪水
- ❖災害發生之有效累積雨量：324.5mm


註 1：降雨組圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：120 縣道 25.9K 因巴威颱風帶來之強降雨，造成油羅溪溪水暴漲，河水沖刷右岸造成護岸損毀及 120 縣道基腳淘空，土砂崩塌後遭洪水帶至下游，因此未見明顯堆積，現況邊坡初步以消波塊保護，避免河水持續沖刷。
- ✓災害規模：崩塌範圍長約 10 公尺，平均寬度約 40 公尺，面積約 400 平方公尺，平均崩塌深度約 5 公尺，崩塌土方量約 2,000 立方公尺。
- ✓災損統計：道路基腳淘空長度約 40 公尺。



影像來源：Google 衛星影像 日期：2025.01.07



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署