


114 年土砂災例最速報

其他(0627)

南投縣—信義鄉東埔村



114 年其他(0627)-南投信義-001

- ❖ 災害發生位置：投 95 線 4.3K(投縣 DF206)
- ❖ 災害發生時間：06 月 27 日 17 時 00 分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：28.96mm

註 1：降雨組圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統


註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

- ✓ 災情描述：投 95 線 4.3K(投縣 DF206)因午後雷陣雨引發土石流，由於源頭既有崩塌地無明顯擴大，推測土砂來源為裸露坡面及河道堆積土砂受降雨沖刷所致，土砂淤滿河道後向兩岸溢流，並流入民房及堆積於投 95 線，右岸溢流之土砂沿路向下移動，並流入民房堆積，而河道淤積土砂於清疏後，暫置於左岸堆積區之上方，另兩棟受災民房目前已無人居住，因此土砂災害未造成人員傷亡。
- ✓ 災害規模：堆積範圍長約 70 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 1,750 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積土方量約 3,500 立方公尺。
- ✓ 災損統計：2 棟民房遭土石沖入、道路淤埋長度約 50 公尺。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署