


115年土砂災例最速報

其他(0713)

苗栗縣一大湖鄉富興村





115年其他(0713)-苗栗大湖-001

- ❖災害發生位置：苗62線 2.5K
- ❖災害發生時間：07月13日22時
- ❖災害類型：崩塌(山崩)
- ❖災害發生之有效累積雨量：268.7mm

註1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
 註3：發生時間為推估時間。
 註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計：

- ✓**災情描述**：苗62線 2.5K 曾於110年發生邊坡崩塌，本次因午後雷陣雨致使裸露之表層邊坡受冲刷而發生崩塌，大量土砂及巨石堆積於坡腳、道路及下邊坡河階，造成道路淤埋及防落石擋土牆損毀。
- ✓**災害規模**：崩塌範圍長約60公尺，平均寬度約40公尺，面積約2,400平方公尺，平均崩塌深度約2公尺，崩塌土方量約4,800立方公尺。堆積範圍長約60公尺，平均寬度約40公尺，面積約2,400平方公尺，平均崩塌深度約2公尺，堆積土方量約4,800立方公尺。
- ✓**災損統計**：道路淤埋長度約40公尺、1台貨車砸毀。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署