



114 年土砂災例最速報

0728豪雨

屏東縣 - 霧台鄉吉露村



114年0728豪雨-屏東霧台-001

- ◆ 災害發生位置：霧大二號橋
 - ◆ 災害發生時間：7月31日12時
 - ◆ 災害類型：崩塌、土石流
 - ◆ 災害發生之有效累積雨量：476 mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

◆ 災損描述與統計：

✓災情描述：0728豪雨造成河道逕流沖刷便道，使霧大二號

橋便橋涵管流失受損，使大武村對外交通中斷，形成孤島。
✓**災害規模：**堆積區範圍長約 350 公尺，最大寬約 75 公尺，面積約 4.6 公頃，平均堆積深度約 5 公尺。目前清疏區域長 300 公尺，寬 60 公尺，清除土砂量約 4.5 萬立方公尺。

✓ 災損統計：道路受損60公尺。

