


115 年土砂災例最速報

0822 豪雨

屏東縣—獅子鄉丹路村



115 年 0822 豪雨-屏東獅子-001

- 災害發生位置：新路部落
- 災害發生時間：08 月 25 日 07 時
- 災害類型：洪水
- 災害發生的有效累積雨量：487.2mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

災害描述與統計：

- 災害描述：新路部落因西南風偏強與低壓帶影響，致使連日降下豪大雨，楓林四巷及丹路四巷交會處之野溪有土砂流出及洪水災情，惟未在屏縣 DF045 之潛勢範圍，而野溪源頭無明顯崩塌，推測土砂來源為河道冲刷，其阻塞楓林四巷及丹路四巷交會處之排水溝，並溢流與堆積於道路，現況初步將清淤土砂填入太空包，作為阻水擋土臨時設施，而河道上游及下游並無明顯土砂淤積情形。
- 災害規模：堆積範圍長約 7 公尺，平均寬度約 30 公尺，面積約 210 平方公尺，平均堆積深度約 0.5 公尺，堆積土方量約 105 立方公尺。
- 災害統計：道路淤埋長度約 30 公尺。

