


114 年土砂災例最速報

0721 豪雨

南投縣—埔里鎮蜈蚣里





114 年 0721 豪雨-南投埔里-001

- ❖災害發生位置：南投縣埔里鎮蜈蚣里
堀溪路 11 之 7 號
- ❖災害發生時間：07 月 21 日 16 時 49 分
- ❖災害類型：崩塌(沖蝕)、土砂溢淹
- ❖災害發生之有效累積雨量：164.5mm

❖災損描述與統計：

- ✓災情描述：南投縣埔里鎮蜈蚣里堀溪路 11 之 7 號於 7 月 21 日下午 4 時 49 分發生泥流夾帶土石沿道路流下，造成 3 戶民宅遭土砂入侵並阻礙道路通行。
- ✓災害規模：由空拍影像觀察，住宅上邊坡並無明顯崩塌裸露區域，研判本次災害土砂料源均為坡面表層崩積土，遇大雨形成蝕溝後將土砂料源沿陡坡沖下，造成土砂入侵民宅。
- ✓災損統計：3 戶民房遭土石沖入及損毀。

註 1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署