

114年土砂災例最速報

0728豪雨


臺中市-霧峰區坑口里



114年0728豪雨-台中霧峰-001

- ❖ 災害發生位置：臺中市-霧峰區坑口里新生路2.3K
- ❖ 灾害發生時間：07月31日17時
- ❖ 灾害類型：崩塌(沖蝕)
- ❖ 灾害發生之有效累積降雨量：532.5mm

註1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角
 註3：發生時間為推估時間。



- ❖ 災損描述與統計：
- ✓ 灾情描述：臺中市霧峰區坑口里新生路2.3K崩塌處，因大雨土壤含水量高，造成邊坡岩塊軟化鬆動，終引發邊坡崩塌，災發生當下造成道路中斷。
 - ✓ 灾害規模：本次崩塌，寬約44m、長約40m、深約2m，面積約1,120m²，體積約750m³。堆積區寬約40m、長約25m，面積約770m²，體積約510m³。
 - ✓ 灾損統計：本次災情無人員傷亡，僅造成道路中斷，道路堆積長度約40m。

