

## 114年土砂災例最速報

樺加沙颱風

臺東縣\_卑南鄉利吉村



**114年樺加沙颱風-臺東縣卑南-001**

- ◆災害發生位置：臺東縣卑南鄉利吉村上原段1054地號
- ◆災害發生時間：114年9月23日16時
- ◆災害類型：崩塌(山崩)
- ◆災害發生之有效累積雨量：175(mm)

註1：降雨組體圖資料來源-本屬土石流及大規模崩塌防災應變系統

註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。

註3：發生時間為推估時間

註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

## ◆災損描述與統計：

- ✓災情描述：受樺加沙颱風外圍環流影響帶來連日降雨，造成集水區約有新生崩塌，崩塌地產生之土砂持續向下推積，下方約60公尺處有工寮。
- ✓災害規模：冠部崩塌面積約1.75公頃；崩塌區高約105公尺，平均寬度約145公尺，長度約300公尺，深度約5公尺，預估土方量約44,000立方公尺。
- ✓災損統計：無。

## ◆災損統計：