


## 114年土砂災例最速報

薇帕颱風

花蓮縣—玉里鎮東豐里



災害位置 (TWD97)  
X: 285722 Y: 2584629

赤柯山雨量站


114年薇帕颱風-花蓮玉里-001

- ❖ 災害發生位置：坪頂部落(花縣DF082)
- ❖ 灾害發生時間：07月19日 22時
- ❖ 灾害類型：崩塌
- ❖ 灾害發生之有效累積雨量：390.6mm

註1：降雨組體圖資料來源-本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。  
註3：發生時間為推估時間。  
註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

## ❖ 灾損描述與統計：

- ✓ 灾情描述：花縣DF082集水區內舊崩塌地因丹娜絲颱風及薇帕颱風過後逐漸擴大，土砂材料崩落並停留至坡面上，尚未下移至河道上。倘若未來遭遇颱風或強降雨事件，仍有可能影響下游右岸之坪頂聚落。
- ✓ 灾害規模：崩塌範圍長約 60 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 3,000 平方公尺，平均崩塌深度約 5 公尺，崩塌土方量約 15,000 立方公尺。
- ✓ 灾損統計：無。



a 易風化破裂的砂貢岩互層，因含水量增加造成舊有崩塌擴大



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署