


115年土砂災例最速報

巴威颱風

新竹縣-尖石鄉秀巒村



115年巴威颱風-竹縣LL004

- 災害發生位置: 秀巒國小後方、白石溪上方
- 災害發生時間: 7月11日下午2時
- 災害類型: 崩塌
- 災害發生之有效累積雨量: 373.8mm

註1: 降雨組圖資料來源—本署土石流及大規模崩塌防災應變系統


註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角

註3: 發生時間為推估時間。

註4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

災害描述與統計:

- 災害描述: 位於秀巒國小後方，白石溪上方，因巴威颱風豪雨造成右岸竹縣LL004(新竹縣-尖石鄉-T001)潛在大規模崩塌地，舊崩塌地下邊坡發生崩塌，崩塌面積約1.2公頃、堆積量約1.3萬立方公尺。
- 災害規模: 堆積區並無阻礙白石溪，最寬約佔河道20公尺(河道寬約40公尺)，現地無蓄水，堆積區後續汛期可能受降雨、冲刷及河道變化影響。河道對岸有保全對象秀巒聚落，河道高差約有20公尺以上，不受水流影響。崩塌坡面仍有殘存不穩定量體，惟再次大規模崩塌風險較低。
- 災害統計: 無



白石溪右岸崩塌為坡面朝西北之順向坡。本次崩塌係表面既有舊崩塌不穩定土體滑動，崩塌面積約1.2公頃，堆積區之不穩定土體約1.3萬立方公尺

