

114年土砂災例最速報

0728 豪雨

彰化縣一二水鄉倡和村



114年0728豪雨-彰化二水-001

- ❖ 災害發生位置：彰縣 DF004、彰縣 DF005
- ❖ 災害發生時間：07月31日15時30分
- ❖ 災害類型：土石流
- ❖ 災害發生之有效累積雨量：292.3mm

註1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
 註3：發生時間為推估時間。
 註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖ 災損描述與統計：

- ❖ 災情描述：彰縣 DF004、彰縣 DF005 因西南氣流帶來之降雨引發土石流，集水區有小面積既有裸露邊坡，暴雨時易引發邊坡沖蝕，而野溪植生現況覆蓋良好，推測土砂來自源頭裸露坡面，其土砂流出後損毀員集路一段上邊坡之擋土牆，並將土砂堆積於道路上，現況已初步將土砂清除，維持道路通行。
- ❖ 災害規模：堆積範圍長約30公尺，平均寬度約40公尺，面積約600平方公尺，平均堆積深度約1公尺，堆積土方量約600立方公尺。
- ❖ 災損統計：道路淤埋長度約40公尺。

