

## 114 年土砂災例最速報

其他(0518)

## 宜蘭縣頭城鎮石城里



## ❖ 災損描述與統計:

✓ 灾情描述: 台 2 線 116K 之宜縣 DF151 於 111 年發生崩塌、113 年康芮颱風發生土石流，本次因 5 月 18 日之午後雷陣雨造成上游發生新增崩塌，逕流挾帶堆積於坑溝之土砂下移，阻塞台 2 線之過路箱涵及宜縣 DF151 下游之沉砂池，致使土砂溢流，並沖入民房。

✓ 灾害規模: 崩塌地範圍長約 10 公尺，寬約 5 公尺，面積約 50 平方公尺，崩塌深度約 1 公尺，崩塌土方量約 50 立方公尺；堆積區範圍長約 30 公尺，最大寬約 20 公尺，面積約 600 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積土方量約 600 立方公尺。

✓ 灾損統計: 2 棟民房遭土石沖入。

