

## 114 年土砂災例最速報

其他(0627)

## 南投縣一信義鄉東埔村



## 114 年其他(0627)-南投信義-001

- ◆ 災害發生位置：投 95 線 4.3K(投縣 DF206)
- ◆ 灾害發生時間：06 月 27 日 17 時
- ◆ 灾害類型：土石流
- ◆ 灾害發生之有效累積雨量：28.96mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

## ◆ 災損描述與統計：

✓ 灾情描述：投 95 線 4.3K(投縣 DF206)因午後雷陣雨引發土石流，由於源頭既有崩塌地無明顯擴大，推測土砂來源為裸露坡面及河道堆積土砂受降雨沖刷所致，土砂淤滿河道後向兩岸溢流，並流入民房及堆積於投 95 線，右岸溢流之土砂沿路向下移動，並流入民房堆積，而河道淤積土砂於清疏後，暫置於左岸堆積區之上方，另兩棟受災民房目前無人居住，因此土砂災害未造成人員傷亡。

✓ 灾害規模：堆積範圍長約 70 公尺，平均寬度約 50 公尺，面積約 1,750 平方公尺，平均堆積深度約 2 公尺，堆積土方量約 3,500 立方公尺。

✓ 灾損統計：2 棟民房遭土石沖入、道路淤埋長度約 50 公尺。

