



# 113 年重大土砂災例最速報

其他(0920)

## 苗栗縣—苑裡鎮南勢里



**113 年其他(0920)-苗栗苑裡-001**

- ❖ 災害發生位置: 苗 43 線 7k(苗縣 DF036)
- ❖ 災害發生時間: 09 月 20 日 22 時 00 分
- ❖ 災害類型: 土石流、崩塌 (山崩)
- ❖ 災害發生之有效累積雨量: 120mm

❖ 災損描述與統計:

- ❖ 災情描述: 苗 43 線 7k(苗縣 DF036)因熱帶低壓帶來之短延時強降雨, 造成集水區產生新增崩塌, 逕流亦將河道及防砂壩之堆積土砂冲刷帶出, 土砂則堆積於苗縣 DF036 出口, 並淤塞苑裡圳幹線, 但未流至苗 43 道路上。
- ❖ 災害規模: 崩塌範圍長約 100 公尺, 寬約 10 公尺, 面積約 1,000 平方公尺, 平均崩塌深度約 2 公尺, 崩塌土方量約 2,000 立方公尺; 堆積範圍長約 100 公尺, 最大寬度約 100 公尺, 面積約 3,800 平方公尺, 平均堆積深度約 1.5 公尺, 堆積土方量約 5,700 立方公尺。
- ❖ 災損統計: 無。

註 1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。  
註 3: 發生時間為推估時間。  
註 3: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

