


113年重大土砂災例最速報

山陀兒颱風

臺東縣—太麻里鄉大王村



113年山陀兒颱風-臺東太麻里-001

- 災害發生位置：沙崙溪(東縣 DF111)
- 1st 災害發生時間：10月02日20時00分
- 2nd 災害發生時間：10月04日01時00分
- 災害類型：土石流
- 1st 災害發生之有效累積雨量：376mm
- 2nd 災害發生之有效累積雨量：619mm

災損描述與統計：

- 災情描述：沙崙溪(東縣 DF111)因山陀兒颱風帶來之強降雨，於10月2日晚間發生土石流，4日清晨持續受山陀兒颱風影響土砂災害規模擴大，2號箱涵遭阻塞，3號版橋、4號橋涵、約50公尺護岸毀損，鄰近農地、房舍及工寮土砂淤積，淤積範圍主要為河道右岸農地，並從2號箱涵綿延至東63鄉道。
- 災害規模：堆積範圍長約1,750公尺，最大寬度約180公尺，面積約75,750平方公尺，平均堆積深度約1公尺，堆積土方量約75,750立方公尺。
- 災損統計：1號版橋及2號箱涵遭淤埋、3號版橋及4號橋涵遭損毀、約5棟房舍及工寮遭損毀、農地淤埋約50,000平方公尺。

註1：降雨組圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
 註2：拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。
 註3：發生時間為推估時間。
 註4：土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

