

114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

彰化縣一二水鄉倡和村



114 年 0728 豪雨-彰化二水-001

- ◆災害發生位置：彰縣 DF004-彰縣 DF005
- ◆災害發生時間：07 月 31 日 15 時 30 分
- ◆災害類型：崩塌(沖蝕)
- ◆災害發生之有效累積雨量：292.3mm

註 1：降雨組體圖資料來源一本署土石流及

註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針

註 3：發生時間為推估時間。

註 3：發生時間為推估時間。
註 4：土石流警戒基準值係以發生時間事件
所在村里為準。

◆ 災損描述與統計 ·

- **大暴雨造成災害：**
- ✓ **災情描述：**彰縣 DF004、彰縣 DF005 因西南氣流帶來之降雨，使集水區小面積既有裸露邊坡，引發邊坡沖蝕，而野溪植生現況覆蓋良好，推測土砂來自源頭裸露坡面，其土砂流出後損毀員集路一段上邊坡之擋土牆，並將土砂堆積於道路上，現況已初步將土砂清除，維持道路通行。
- ✓ **災害規模：**堆積範圍長約 30 公尺，平均寬度約 40 公尺，面積約 600 平方公尺，平均堆積深度約 1 公尺，堆積土方量約 600 立方公尺。
- ✓ **災損統計：**道路淤埋長度約 40 公尺。

