


# 113年重大土砂災例最速報

## 山陀兒颱風

## 新北市—金山區五湖里



**113年山陀兒颱風-新北金山-001**

- ❖災害發生位置: 長興宮
- ❖災害發生時間: 10月04日16時00分
- ❖災害類型: 土石流
- ❖災害發生之有效累積雨量: 284.8mm

註1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統  
註2: 拍攝方位角係以磁北方向0度順時針方向測至目標物之水平角。  
註3: 發生時間為推估時間。  
註4: 土石流警戒基準值係以發生時間事件所在村里為準。

❖災損描述與統計:

- ❖災情描述: 長興宮旁之金包里溪因山陀兒颱風帶來之強降雨引發土石流，土砂淤滿河道，致使溪水溢流漫延，土砂淤埋民宅、農地及長興宮，集水區並無明顯崩塌，推測土砂來源為河道冲刷，淘空河岸及護岸，致使土砂流出。
- ❖災害規模: 堆積範圍長約50公尺，最大寬度約50公尺，面積約2,500平方公尺，平均堆積深度約1公尺，堆積土方量約2,500立方公尺。
- ❖災損統計: 3戶民宅及長興宮受損、農地淤埋約700平方公尺。

