

# 114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

# 彰化縣芬園鄉同安村



114 年 0728 豪雨-彰化芬園-001

- ◆災害發生位置：大彰路 262 巷 105 號
  - ◆災害發生時間：07 月 31 日 15 時 09 分
  - ◆災害類型：崩塌(山崩)
  - ◆災害發生之有效累積雨量：330.4mm

註 1：降雨組體圖資料來源—本署土石流及  
大規模崩塌防災應變系統

註 2：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

註 3：發生時間為推估時間。

### ◆ 統計描述與統計：

✓ **災情描述**：大彰路 262 巷 105 號因西南氣流帶來之連日降雨，使逕流入滲邊坡造成土體水壓力增加，終使其破壞滑動，崩塌土砂則堆積於坡腳，並造成民房路基流失及擋土牆傾倒，現況崩崖以帆布敷蓋，防止逕流入滲裂隙，加劇崩塌持續發生。

✓ **災害規模**：崩塌範圍長約 20 公尺，平均寬度約 40 公尺，面積約 800 平方公尺，平均崩塌深度約 5 公尺，崩塌土方量約 4,000 立方公尺。堆積範圍長約 20 公尺，平均寬度約 40 公尺，面積約 800 平方公尺，平均堆積深度約 5 公尺，堆積土方量約 4,000 立方公尺。

✓災損統計：道路及擋土牆損毀長度約40公尺。

