

114 年土砂災例最速報

0728 豪雨

彰化縣一員林市湖水里




114 年 0728 豪雨-彰化員林-001

- 災害發生位置: 湖水路 411 巷 100 號
- 災害發生時間: 08 月 03 日 14 時
- 災害類型: 崩塌(山崩)
- 災害發生之有效累積雨量: 258.4mm

註 1: 降雨組體圖資料來源一本署土石流及大規模崩塌防災應變系統
註 2: 拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。
註 3: 發生時間為推估時間。

災害描述與統計:

- 災情描述: 湖水路 411 巷 100 號因西南氣流帶來之連日降雨, 造成民房下邊坡產生崩塌, 崩塌土砂堆積於湖水路 411 巷, 雖造成砌石駁坎損毀, 但未影響道路另一側之保全對象, 現況於崩崖鋪設帆布, 防止降雨入滲邊坡, 避免崩塌地持續擴大。
- 災害規模: 崩塌範圍長約 10 公尺, 平均寬度約 15 公尺, 面積約 150 平方公尺, 平均崩塌深度約 2 公尺, 崩塌土方量約 300 立方公尺。堆積範圍長約 15 公尺, 最大寬度約 20 公尺, 面積約 150 平方公尺, 平均堆積深度約 2 公尺, 堆積土方量約 300 立方公尺。
- 災損統計: 民房路基流失約 30 平方公尺、道路淤埋約 20 公尺。



優質、效率、團隊

農業部農村發展及水土保持署