


100 年 0719 豪雨重大土砂災例復勘報告

100 年 0719 豪雨-南投信義-001

復勘日期：101 年 5 月 14 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	100 年 0719 豪雨-南投信義-001	
災區行政區域	南投縣信義鄉神木村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	100 年 7 月 18 日 23 時	
復勘日期	101 年 5 月 14 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input checked="" type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	林務局南投林區管理處
	執行期間	民國 100 年 11 月 23 日起開工 (計 45 日曆天)
	工程內容概述與執行情況	林務局南投林區管理處執行「台大實驗林愛玉子溪河道疏通工程」，清疏堆積土石，恢復河道通洪斷面。



註 1：坐標採 TWD97；註 2：遙測影像拍攝日期為民國 99 年 9 月 22 日。

100年0719豪雨重大土石災例復勘報告

100年0719豪雨-南投信義-001

復勘日期：101年5月14日

一、災區復勘現況(2/3)




工程告示牌

2012.05.14



受損建物尚未修復

2012.05.14



和社溪河床土石堆積

2012.05.14



愛玉子溪河道清疏完成

2012.05.14

100年0719豪雨重大土砂災例復勘報告

100年0719豪雨-南投信義-001

復勘日期：101年5月14日

一、災區復勘現況(3/3)



100年0719豪雨重大土石災例復勘報告

100年0719豪雨-南投信義-001

復勘日期：101年5月14日

二、災區照片比較(1/3)



100年0719豪雨重大土石災例復勘報告

100年0719豪雨-南投信義-001

復勘日期：101年5月14日

二、災區照片比較(2/3)



100年0719豪雨重大土石災例復勘報告

100年0719豪雨-南投信義-001

復勘日期：101年5月14日

二、災區照片比較(3/3)

