


100 年 1001 豪雨重大土砂災例復勘報告

100 年 1001 豪雨-宜蘭南澳-004

復勘日期：101 年 5 月 15 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	100 年 1001 豪雨-宜蘭大同-004	
災區行政區域	宜蘭縣大同鄉樂水村	
災害類型	洪水	
災害發生時間	100 年 10 月 2 日 20 時	
復勘日期	101 年 5 月 15 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input checked="" type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	水土保持局臺北分局
	執行期間	民國 101 年 3 月 22 日起至 101 年 9 月 20 日止
	工程內容 概述與執行 情況	改善防砂壩消能工、護岸基礎保護工，瑪崙溪河道土砂清疏。



註 1：坐標採 TWD97。

註 2：遙測影像拍攝日期為民國 99 年 11 月。

100 年 1001 豪雨重大土砂災例復勘報告


100 年 1001 豪雨-宜蘭南澳-004

復勘日期：101 年 5 月 15 日

一、災區復勘現況(2/3)

行政院農業委員會水土保持局臺北分局 Soil and Water Conservation Bureau, COA	
工程名稱 (Project Name)	瑪崙溪災害防治四期工程 The Coda Reginal Insequence Brook Disaster Prevents and Controls the Fourth Phase
監造單位 (Construction Supervisor)	森學工程技術顧問有限公司 Sampe Engineering Consultant Co., LTD
施工廠商 (Contractor)	尚豐營造有限公司 Shan Xi Builder the Limited Company
施工期間 (Duration)	101 年 3 月 22 日 至 101 年 9 月 20 日
工地負責人 (Site Manager)	劉銀樹
工地電話 TEL	03-9575101 0932-087991
全民營工專線及網址 (Hot Line and Internet address)	電話: 0800-009-609 0800-066-666 網址: http://www.pcc.gov.tw
通報專線 (Complaints & Suggestions)	政風單位 (Government Ethics Department): 049-2394315 環保局管制組號及電話: G101GB2009-1
重要公告事項 (No. 'ce)	土石流災情通報免付費電話: 0800-246246

水保局辦理瑪崙溪災害防治四期工程 2012.05.15



100年1001豪雨重大土砂災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭南澳-004

復勘日期：101年5月15日

一、災區復勘現況(3/3)




100 年 1001 豪雨重大土砂災例復勘報告

100 年 1001 豪雨-宜蘭南澳-004

復勘日期：101 年 5 月 15 日

二、災區照片比較(1/3)



100年1001豪雨重大土砂災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭南澳-004

復勘日期：101年5月15日

二、災區照片比較(2/3)



100年1001豪雨重大土砂災例復勘報告

100年1001豪雨-宜蘭南澳-004

復勘日期：101年5月15日

二、災區照片比較(3/3)

