


100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東來義-002

復勘日期：101 年 5 月 15 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	100 年南瑪都颱風-屏東來義-002	
災區行政區域	屏東縣來義鄉丹林村	
災害類型	洪水	
災害發生時間	100 年 8 月 29 日 06 時	
復勘日期	101 年 5 月 15 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
現有工程改善措施	執行機關	屏東縣政府來義鄉公所
	執行期間	100 年 8 月 29 日迄今已完成
	工程內容概述與執行情況	來義鄉公所於災後完成屏 110 線版橋上游右岸護岸銜接工程。



註 1：坐標採 TWD97。註 2：遙測影像拍攝日期為民國 99 年 9 月。

100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東來義-002

復勘日期：101 年 5 月 15 日

一、災區復勘現況(2/3)



100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東來義-002

復勘日期：101 年 5 月 15 日

一、災區復勘現況(3/3)



100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東來義-002

復勘日期：101 年 5 月 15 日

二、災區照片比較(1/3)



100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東來義-002

複勘日期：101 年 5 月 15 日

二、災區照片比較(2/3)



100 年南瑪都颱風重大土砂災例復勘報告

100 年南瑪都颱風-屏東來義-002

複勘日期：101 年 5 月 15 日

二、災區照片比較(3/3)

