

101 年 0610 豪雨災例復勘報告

101 年 0610 豪雨-南投信義-001

復勘日期：109 年 10 月 29 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	101 年 0610 豪雨-南投信義-001	
災區行政區域	南投縣信義鄉神木村	
災害類型	土石流、洪水	
災害發生時間	101 年 6 月 11 日 19 時 00 分	
復勘日期	109 年 10 月 29 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	水利署第四河川局、南投縣政府、林務局
	執行期間	101 年
	工程內容概述與執行情況	堰塞湖降挖工程、疏濬作業、護岸、防砂壩。
災害潛勢(環境變異說明)	單及娜橋至和社溪匯流口河段現況通水情形良好，兩岸植生生長茂盛，頭坑溪上游仍有坡面裸露，並有蝕溝沖蝕情形。如遇豪雨可能使坡面土砂下移。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：Google Earth；影像拍攝日期為 2020 年 3 月。


註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-南投信義-001

復勘日期：109年10月29日

一、災區復勘現況(2/3)




101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-南投信義-001

復勘日期：109年10月29日

一、災區復勘現況(3/3)




101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-南投信義-001

復勘日期：109年10月29日

二、災區照片比較(1/2)



101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-南投信義-001

復勘日期：109年10月29日

二、災區照片比較(2/2)

