

101 年 0610 豪雨災例復勘報告

101 年 0610 豪雨-南投國姓-001

復勘日期：107 年 11 月 02 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	101 年 0610 豪雨-南投國姓-001	
災區行政區域	南投縣國姓鄉大旗村	
災害類型	崩塌(地滑)	
災害發生時間	101 年 6 月 11 日 12 時 0 分	
復勘日期	107 年 11 月 02 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	水土保持局南投分局
	執行期間	107 年 9 月至 101 年 12 月
	工程內容概述與執行情況	福旗巷災害復建工程，進行 PC 路面鋪設及擋土牆修復工程
災害潛勢(環境變異說明)	現況植生覆蓋率約 60%。建議颱風或豪雨前，加強注意水長流溪左岸居民疏散避難。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2018 年 11 月 02 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 270 度順時針方向測至目標物之水平角。

101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-南投國姓-001

復勘日期：107年11月02日

一、災區復勘現況(2/2)



崩塌地略有植生復育

107.11.02



大旗農路目前有龜裂

107.11.02



大旗農路有龜裂

107.11.02



擋土設施措動約5公分

107.11.02



河道目前無土砂堆積

107.11.02

101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-南投國姓-001

復勘日期：107年11月02日

二、災區照片比較(1/1)

