

101 年 0610 豪雨災例復勘報告

101 年 0610 豪雨-台中新社-001

復勘日期：102 年 5 月 17 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	101 年 0610 豪雨-台中新社-001	
災區行政區域	台中市新社區福興里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	101 年 6 月 10 日 17 時 00 分	
復勘日期	102 年 5 月 17 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	臺中市政府
	執行期間	101 年 6 月至 101 年 12 月
	工程內容概述與執行情況	由臺中市政府新社區公所執行「101 年度天然災害緊急搶險工程」，於民宅下邊坡緊急打設鋼板樁，並於裸坡覆蓋帆布，保護民宅基礎。
災害潛勢(環境變異說明)	原民宅下邊坡崩塌，仍為坡度陡峭基礎裸露，受溪水淘刷或降雨侵襲，民宅仍有崩塌損毀的可能性。建議發布豪雨預報應注意雨量資訊及配合避難疏散。	



101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-台中新社-001

復勘日期：102年5月17日

一、災區復勘現況(2/3)





101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-台中新社-001

復勘日期：102年5月17日

一、災區復勘現況(3/3)



101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-台中新社-001

復勘日期：102年5月17日

二、災區照片比較(1/2)



101年0610豪雨災例復勘報告

101年0610豪雨-台中新社-001

復勘日期：102年5月17日

二、災區照片比較(2/2)

