

# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-003

復勘日期：103 年 5 月 5 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	102 年康芮颱風-基隆中正-003	
災區行政區域	基隆市中正區碧砂里	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	102 年 8 月 31 日 16 時	
復勘日期	103 年 5 月 5 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	基隆市政府
	執行期間	1. 災後區公所緊急清除民宅內部與嶺林巷路面之堆積土砂(基隆市政府) (102.9.8) 2. 復勘時正施作北寧路 344 巷邊坡復建工程 (基隆縣政府) (103.2.10~103.4.11)
	工程內容概述與執行情況	災後基隆市政府執行經區公所會同工程單位，於民國 102 年 9 月 8 日已將上方坡面巨石分批次敲碎清除，復勘時已清除道路堆積土砂(公路局)，坡面蓋上防水布，防止沖蝕。
災害潛勢(環境變異說明)	復勘時正施作北寧路 344 巷邊坡復建工程，坡面蓋上臨時性防水布，防止沖刷，仍有災害發生的潛勢，加上本區域已發生土石崩塌，未來需甚佳嚴防災害再次發生。 <b>建議颱風豪雨前加強宣導疏散避難。</b>	



註 1：坐標採 TWD97。

註 2：衛星影像圖拍攝日期為 2012 年 10 月。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-003

複勘日期：103 年 5 月 5 日

## 一、災區復勘現況(2/3)




# 102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-003

複勘日期：103年5月5日

## 一、災區復勘現況(3/3)



# 102年康芮颱風災例復勘報告

102年康芮颱風-基隆中正-003

複勘日期：103年5月5日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 102 年康芮颱風災例復勘報告

102 年康芮颱風-基隆中正-003

複勘日期：103 年 5 月 5 日

## 二、災區照片比較(2/2)

