

103 年麥德姆颱風災例復勘報告

103 年麥德姆颱風-高雄杉林-001

復勘日期：104 年 8 月 5 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	103 年麥德姆颱風-高雄杉林-001	
災區行政區域	高雄市杉林區月眉里	
災害類型	崩塌(地滑)	
災害發生時間	103 年 7 月 23 日 14 時	
復勘日期	104 年 8 月 5 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	--
	執行期間	--
	工程內容概述與執行情況	未進行治理工程
災害潛勢 (環境變異說明)	崩塌區坡面雖有 70% 以上面積已有植被覆蓋，惟原先崩塌之土石仍堆積於坡面，未經處理，且發育出 2 處以上之蝕溝，未來遭遇高強度之降雨時，仍可能再發生崩塌。保全對象位於崩塌區之坡趾對岸，若崩落之土石阻塞河道，可能造成溪水溢流，危及保全對象安全。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像拍攝日期為 2014 年 9 月 19 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

103 年麥德姆颱風災例復勘報告

103 年麥德姆颱風-高雄杉林-001

復勘日期：104 年 8 月 5 日

一、災區復勘現況(2/2)




103 年麥德姆颱風災例復勘報告

103 年麥德姆颱風-高雄杉林-001

復勘日期：104 年 8 月 5 日

二、災區照片比較(1/2)



103 年麥德姆颱風災例復勘報告

103 年麥德姆颱風-高雄杉林-001

複勘日期：104 年 8 月 5 日

二、災區照片比較(2/2)

