

105 年其他災例復勘報告

105 年其他-基隆仁愛-001

復勘日期：106 年 11 月 06 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	105 年其他-基隆仁愛-001	
災區行政區域	基隆市仁愛區龍門里	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	105 年 10 月 10 日 1 時 00 分	
復勘日期	106 年 11 月 06 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input checked="" type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	1. 林務局羅東林管處
	執行期間	106 年 10 月~107 年 4 月(羅東林管處)
	工程內容概述與執行情況	羅東林管處規劃於民宅後崩塌地進行工程，復勘時現場尚未施工。
災害潛勢(環境變異說明)	目前勘查崩塌坡面殘存材料較少，大部分面積均已露出岩盤。該邊坡屬斜交坡，建議持續觀測坡面兩側土體穩定情形。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2017 年 11 月 6 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 230 度順時針方向測至目標物之水平角。

105 年其他災例復勘報告

105 年其他-基隆仁愛-001

復勘日期：106 年 11 月 06 日

一、災區復勘現況(2/3)




105 年其他災例復勘報告

105 年其他-基隆仁愛-001

復勘日期：106 年 11 月 06 日

一、災區復勘現況(3/3)



105 年其他災例復勘報告

105 年其他-基隆仁愛-001

復勘日期：106 年 11 月 06 日

二、災區照片比較(1/2)



105 年其他災例復勘報告

105 年其他-基隆仁愛-001

複勘日期：106 年 11 月 06 日

二、災區照片比較(2/2)

