

106 年 0601 豪雨災例復勘報告

106 年 0601 豪雨-南投仁愛-002

復勘日期：107 年 09 月 09 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	106 年 0601 豪雨-南投仁愛-002	
災區行政區域	南投縣仁愛鄉榮興村	
災害類型	山崩	
災害發生時間	106 年 6 月 2 日 17 時 0 分	
復勘日期	107 年 9 月 9 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	交通部公路總局第二區養護工程處
	執行期間	民國 106 年 12 月竣工
	工程內容概述與執行情況	明隧道、邊坡穩定工程、邊坡排水工程
災害潛勢 (環境變異說明)	道路及明隧道工程已完工，惟上邊坡崩塌地坡面仍有大面積裸露，邊坡坡度陡峭、植生恢復不易，並有土砂材料堆積。若遇颱風豪雨可能有土砂下移情形，應持續觀察邊坡情形。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：GoogleEarth；影像拍攝日期為 2017 年 4 月。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

106年0601豪雨災例復勘報告

106年0601豪雨-南投仁愛-002

復勘日期：107年09月09日

一、災區復勘現況(2/3)



106年0601豪雨災例復勘報告

106年0601豪雨-南投仁愛-002

復勘日期：107年09月09日

一、災區復勘現況(3/3)



106年0601豪雨災例復勘報告

106年0601豪雨-南投仁愛-002

復勘日期：107年09月09日

二、災區照片比較(1/2)



106年0601豪雨災例復勘報告

106年0601豪雨-南投仁愛-002

複勘日期：107年09月09日

二、災區照片比較(2/2)



道路及明隧道已完工，現況尚屬良好。