

106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-新北汐止-001

復勘日期：107 年 11 月 10 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	106 年 1011 豪雨-新北汐止-001	
災區行政區域	新北市汐止區東勢里	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	106 年 10 月 14 日 05 時 00 分	
復勘日期	107 年 11 月 10 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	--
	執行期間	107 年 10 月 17 日~108 年 05 月 31 日
	工程內容概述與執行情況	社區管委會自辦工程，於崩塌邊坡進行坡面整理、噴漿、排水等工程，目前施工中
災害潛勢(環境變異說明)	發生災害為坡面淺層崩塌，災害發生後由社區管委會進行崩塌地整治工程，目前施工中。	



影像來源：Google earth 日期：106 年 1 月

一、災區復勘現況(2/2)

106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-新北汐止-001

複勘日期：107年11月10日




106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-新北汐止-001

復勘日期：107年11月10日

二、災區照片比較(1/2)



106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-新北汐止-001

複勘日期：107 年 11 月 10 日

二、災區照片比較(2/2)

