

106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-新北汐止-002

復勘日期：107 年 11 月 10 日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	106 年 1011 豪雨-新北汐止-002	
災區行政區域	新北市汐止區白雲里	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	106 年 10 月 13 日 14 時 00 分	
復勘日期	107 年 11 月 10 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	新北市政府
	執行期間	107 年 03 月~107 年 06 月
	工程內容概述與執行情況	107 年 03 月新北市汐止區公所執行「水源路二段 110 巷邊坡修復工程」，於崩塌邊坡進行自由格樑/掛網植生、拍將溝縱橫向排水及基腳擋土牆穩定工程，均已完工
災害潛勢(環境變異說明)	發生災害為坡面淺層崩塌。災害發生後公所及當地居民，已進行民宅後方土方清除整理。且後續由公所進行崩塌地整治工程，目前已完成並且植生情形良好。	



影像來源：Google earth 日期：106 年 1 月

106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-新北汐止-002

復勘日期：107年11月10日

一、災區復勘現況(2/2)




106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-新北汐止-002

復勘日期：107年11月10日

二、災區照片比較(1/2)



106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-新北汐止-002

複勘日期：107 年 11 月 10 日

二、災區照片比較(2/2)

