

106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-臺東卑南-001

復勘日期：107 年 08 月 30 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	106 年 1011 豪雨-臺東卑南-001	
災區行政區域	臺東縣卑南鄉溫泉村	
災害類型	崩塌、洪水	
災害發生時間	106 年 10 月 14 日 11 時 00 分	
復勘日期	107 年 08 月 30 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	無
	執行期間	無
	工程內容概述與執行情況	無
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時崩塌地已恢復植生。建議颱風或豪雨發布時，考量民眾的安全，仍勸導性撤離。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人空中載具拍攝；影像拍攝日期為 2018 年 8 月 30 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 0 度順時針方向測至目標物之水平角。

106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-臺東卑南-001

復勘日期：107年08月30日

一、災區復勘現況(2/3)



106 年 1011 豪雨災例復勘報告

106 年 1011 豪雨-臺東卑南-001

復勘日期：107 年 08 月 30 日

二、災區照片比較(1/2)



106年1011豪雨災例復勘報告

106年1011豪雨-臺東卑南-001

復勘日期：107年08月30日

二、災區照片比較(2/2)

