

# 108 年 0815 豪雨災例復勘報告

108 年 0815 豪雨-屏東霧台-001

復勘日期：109 年 5 月 17 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	108 年 0815 豪雨-屏東霧台-001	
災區行政區域	屏東縣霧台鄉霧台村	
災害類型	崩塌(沖蝕)	
災害發生時間	108 年 8 月 16 日 10 時 00 分	
復勘日期	109 年 5 月 17 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input checked="" type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	屏東縣政府
	執行期間	108 年
	工程內容概述與執行情況	道路堆積土砂清除
災害潛勢(環境變異說明)	本次勘查發現道路上邊坡坑溝仍有土砂堆積，大部分裸露坡面亦無植生復育跡象。豪大雨時仍有可能因土砂下移、堵塞箱涵漫流至路面，影響台 24 線通行。建議豪大雨期間應持續監測邊坡土砂變化情形，並視現場情形管制或封閉道路。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機拍攝；影像拍攝日期為 2020 年 5 月 17 日。



註 3：拍攝方位角係以磁北方向 170 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 108年0815豪雨災例復勘報告

108年0815豪雨-屏東霧台-001

復勘日期：109年5月17日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 108年0815豪雨災例復勘報告

108年0815豪雨-屏東霧台-001

復勘日期：109年5月17日

## 二、災區照片比較(1/1)

