

# 108 年利奇馬颱風災例復勘報告

108 年利奇馬颱風-高雄那瑪夏-001

復勘日期：109 年 5 月 13 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	108 年利奇馬颱風-高雄那瑪夏-001	
災區行政區域	高雄市那瑪夏區南沙魯里	
災害類型	崩塌(山崩)	
災害發生時間	108 年 8 月 11 日 10 時 00 分	
復勘日期	109 年 5 月 13 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input checked="" type="checkbox"/> D(51-75%) <input type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善措施紀錄	權責機關	交通部公路總局第三區養護工程處甲仙工務段
	執行期間	108 年~109 年
	工程內容概述與執行情況	道路堆積土石清除；上邊坡崩塌地噴漿。
災害潛勢(環境變異說明)	本區道路為坑溝匯流口，上邊坡多為岩盤且坡度陡峭，植生生長不易。豪大雨時逕流夾帶土砂下移至路面，可能影響通行。建議於豪大雨期間監測邊坡，並視現場情形管制通行或封閉道路。	



註 1：坐標為 TWD97

註 2：影像來源：無人機拍攝；影像拍攝日期為 2020 年 5 月 13 日。

註 3：拍攝方位角係以磁北方向 260 度順時針方向測至目標物之水平角。

# 108年利奇馬颱風災例復勘報告

108年利奇馬颱風-高雄那瑪夏-001

復勘日期：109年5月13日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 108年利奇馬颱風災例復勘報告

108年利奇馬颱風-高雄那瑪夏-001

復勘日期：109年5月13日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 108年利奇馬颱風災例復勘報告

108年利奇馬颱風-高雄那瑪夏-001

複勘日期：109年5月13日

## 二、災區照片比較(2/2)

