

97年卡玫基颱風重大土石災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南東山-002

復勘日期：102年11月22日

一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	97年卡玫基颱風-台南東山-002	
災區行政區域	台南市東山區南勢里	
災害類型	土石流 (南市 DF016)	
災害發生時間	97年7月17日19時	
復勘日期	102年11月22日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善記錄	權責機關	1. 水土保持局-台南分局 2. 東山區公所
	執行期間	民國97年迄99年度
	工程內容概述與執行情況	1. 民國97年水土保持局台南分局執行「南勢庄野溪上游整治緊急搶通修工程」、「南勢村巖坑野溪災害復建工程」，設置防砂壩及砌石護岸。 2. 99年水土保持局台南分局執行「岩坑野溪災害復建工程」、「南勢村岩坑野溪支流清疏工程」。
災害潛勢 (環境變異說明)	土石流潛勢溪流南市DF016河道已辦理多次清疏及整治工程，復勘時河道仍有土石堆積情形，土石仍有下移致災潛勢。惟坡面尚無明顯崩塌面，工程構造物無損毀，集水區狀況尚穩定。建議定期巡視河道土石堆積情形，適時辦理清疏河道。	



註1：坐標採 TWD97。

註2：遙測影像圖拍攝日期為2010年12月12日。影像來源：土石流歷史災害資料庫。

97年卡玫基颱風重大土砂災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南東山-002

復勘日期：102年11月22日

一、災區復勘現況(2/2)



97年卡玫基颱風重大土砂災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南東山-002

複勘日期：102年11月22日

二、災區照片比較(1/2)



97年卡玫基颱風重大土石災例復勘報告

97年卡玫基颱風-台南東山-002

複勘日期：102年11月22日

二、災區照片比較(2/2)

