


# 98 年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-南投信義-003

復勘日期：100 年 3 月 30 日

## 一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-南投信義-003	
災區行政區域	南投縣信義鄉望美村	
災害類型	土石流	
災害發生時間	98 年 8 月 9 日 2 時	
復勘日期	100 年 3 月 30 日	
植被覆蓋情況	1. 倉庫溪上游植生覆蓋良好，多屬自然林。	
現有工程改善措施	執行機關	經濟部水利署第四河川局、信義鄉公所
	執行期間	民國 99 年 7 月至民國 99 年 12 月
	工程內容概述與執行情況	1. 經濟部水利署對倉庫溪及陳有蘭溪河道護岸進行修繕工程。 2. 信義鄉公所整理堆積土石，新建檜木巷旁聯通道路。



正射影像圖拍攝日期：2009 年 8 月

註：坐標採 TWD97

# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-003

復勘日期：100年3月30日

## 一、災區復勘現況(2/3)




# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-003

復勘日期：100年3月30日

## 一、災區復勘現況(3/3)






# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-003

復勘日期：100年3月30日

## 二、災區照片比較(1/3)




# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-003

復勘日期：100年3月30日

## 二、災區照片比較(2/3)



# 98年莫拉克颱風重大土石災例復勘報告

98年莫拉克颱風-南投信義-003

復勘日期：100年3月30日

## 二、災區照片比較(3/3)

