

98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-嘉義梅山-007

復勘日期：102 年 12 月 02 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-嘉義梅山-007	
災區行政區域	嘉義縣梅山鄉瑞里村	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 01 時	
復勘日期	102 年 12 月 02 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善記錄	權責機關	農委會林務局-嘉義林管處
	執行期間	100 年度
	工程內容概述與執行情況	原保全對象瑞里大飯店已拆除，下邊坡崩塌地復勘時目時已有植物生長復育。
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時保全對象瑞里大飯店已完全拆除，經由歷年遙測影像比對，於民國 100 年坡面植生已逐漸復育。惟原崩塌地土砂可能堆積至下游粗紙坑溪河道，建議持續由歷年遙測影像觀察原崩塌地復育或新生崩塌之變異情形。	



註 1：座標採 TWD97。

註 2：遙測影像圖拍攝日期為 98 年。影像來源：土石流歷史災害資料庫

98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-007

復勘日期：102年12月02日

一、災區復勘現況(2/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-007

復勘日期：102年12月02日

一、災區復勘現況(3/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-007

複勘日期：102年12月02日

二、災區照片比較(1/2)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-嘉義梅山-007

複勘日期：102年12月02日

二、災區照片比較(2/2)

