

98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-雲林古坑-003

復勘日期：102 年 11 月 26 日

一、災區復勘現況(1/3)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-雲林古坑-003	
災區行政區域	雲林縣古坑鄉草嶺村	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	98 年 8 月 9 日 3 時 00 分	
復勘日期	102 年 11 月 26 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善記錄	執行機關	1. 雲林縣政府 2. 水土保持局-南投分局
	執行期間	民國 100 年度
	工程內容概述與執行情況	1. 大飛山農路災後復建工程 2. 草嶺村 36 號旁坑溝整治工程
災害潛勢 (環境變異說明)	雲林縣政府民國 100 年辦理大飛山農路災後復建工程，水土保持局南投分局辦理草嶺村 36 號旁坑溝整治工程外，復勘時雲縣 DF005 上游河道已長滿植生，坡面無明顯新增崩塌，河道狀況穩定良好。建議巡視河道土砂堆積情形，適時辦理清疏。	



註 1：座標採 TWD97。

註 2：遙測影像圖拍攝日期為 2011 年。影像來源：土石流歷史災害資料庫。

98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-雲林古坑-003

復勘日期：102年11月26日

一、災區復勘現況(2/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-雲林古坑-003

複勘日期：102年11月26日

二、災區照片比較(1/3)




98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-雲林古坑-003

複勘日期：102年11月26日

二、災區照片比較(2/3)



98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-雲林古坑-003

複勘日期：102年11月26日

二、災區照片比較(3/3)

