


# 98 年莫拉克颱風災例復勘報告

98 年莫拉克颱風-雲林古坑-004

復勘日期：102 年 11 月 26 日

## 一、災區復勘現況(1/2)

災害案件編號	98 年莫拉克颱風-雲林古坑-004	
災區行政區域	雲林縣古坑鄉樟湖村	
災害類型	崩塌	
災害發生時間	98 年 8 月 8 日 22 時 00 分	
復勘日期	102 年 11 月 26 日	
植被覆蓋情況	植生調查之覆蓋度與所占空間區分等級： <input type="checkbox"/> A(<5%) <input type="checkbox"/> B(5-25%) <input type="checkbox"/> C(26-50%) <input type="checkbox"/> D(51-75%) <input checked="" type="checkbox"/> E(76-100%)	
工程改善記錄	執行機關	雲林縣政府
	執行期間	民國 98 年迄 99 年
	工程內容概述與執行情況	原致災崩塌坡面由雲林縣政府辦理崩塌地復育工程及設置擋土牆保護坡面。
災害潛勢 (環境變異說明)	復勘時雲林縣 DF004 河道無新增土砂料源堆積，集水區坡面尚穩定。坡面狀況穩定良好，崩塌地距離土石流潛勢溪流雲林縣 DF004 河道甚遠，若再次崩塌不直接影響河道。建議巡視河道土砂堆積狀況，適時辦理清疏。	



註 1：座標採 TWD97。

註 2：遙測影像圖拍攝日期為 2011 年。影像來源：土石流歷史災害資料庫。

# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-雲林古坑-004

復勘日期：102年11月26日

## 一、災區復勘現況(2/2)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-雲林古坑-004

複勘日期：102年11月26日

## 二、災區照片比較(1/2)



# 98年莫拉克颱風災例復勘報告

98年莫拉克颱風-雲林古坑-004

複勘日期：102年11月26日

## 二、災區照片比較(2/2)

